




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis

Horizontalis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			184.32	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	1.50		182.82	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.50	182.82	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.50	182.82	

Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKY-529

Sudarė

Patikrino

D. Aleksandravičius	
(v. pavardė)	
K. Taraškevič	
(v. pavardė)	

2012 11

(įrenginio tyrinėjimo data)