





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		187.03	Ar yra vandens? nėra
Žemė					Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	1.60	185.43	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	
				1.60	185.43
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	
				1.60	185.43
					Objektas: KRIANTA Kv paz. nr. 1GKV-529
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)