




Šulinio pjūviai


Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket.				185.47	Ar yra vandens? ...Yra			
Žemė							Ar yra dujų?			
Sienos							Pastabos			
Dugnas										
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	1.87	183.60				
				Apačia						
	Nr. 2	PE	110	Viršus	1.87	183.60				
				Apačia						
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.87	183.60				
				Apačia						
								Objektas:	 Kv. paž. nr. 1GKV-529	
								Sudarė	D. Aleksandravičius	
									(v. pavardė)	
								Patikrino	K. Taraskevič	
						(v. pavardė)	(parašas)			
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)				