

Nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 214 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Asavos g.)
(objekto adresas)


76/30-0063 (210-D-1)
(planšeto nomenklatūra)





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		185.75	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.26	183.49	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	2.20 183.55
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	2.00 183.75
					Objektas: KRIANTA Kv.paz.nr. 1GKV-529
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraskevičius (v. pavardė) (parašas)
					2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)