




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		185.23	Ar yra vandens? Yra...
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.50	182.73	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	182.77
	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	182.77
	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	182.81
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	182.77
					Objektas: KRIANTA Kv. poz. nr. 1GKV-529
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraskevičius (v. pavardė) (parašas)
					2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)