






Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis	ket.	315			185.16	
Žemė						
Sienos	bet.					
Dugnas	PVC	315	2.25		182.91	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.25	182.91
				Apačia		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.25	182.91
				Apačia		
	Nr. 1	PVC	160	Viršus	2.25	182.91
				Apačia		
						Objektas: KRIANTA <small>ORGANIZINIŲ BŪVŲ ĮMONĖ</small> Kv.paz.nr. 1GKV-529
						Sudarė D.Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino K.Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)