






Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis	ket.	700			193.33	
Žemė						
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	1000	2.30		191.03	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	2.30	191.03
	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2.26	191.07
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	2.30	191.03
						Objektas: KRIANTA <small>RESURSAIŲ NAUDOJIMUI ĮRENGTI</small> Kv. paž. nr. 1GKV-529
						Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino K. Taraskevičė (v. pavardė) (parašas)
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)