



Šulinio pjūviai


Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.				194.49	Ar yra vandens? ...Yra
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos							Pastabos
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	63	Viršus	1.91	192.58	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	32	Viršus	1.91	192.58	
				Apačia			
Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529							
Sudarė		D. Aleksandravičius					
		(v. pavardė)					
Patikrino		K. Taraškevičė		(parašas)			
		(v. pavardė)					
2012 09							
(įrenginio tyrinėjimo data)							