




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	320			193.80	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Pastabos
Dugnas		bet.	320	2.17		191.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.17	191.63	
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.17	191.63	
				Apačia			
Objektas:  Kv. paz. nr. 1GKV-529							
Sudarė	D. Aleksandravičius						
	(v. pavardė)		(parašas)				
Patikrino	K. Taraškevič						
	(v. pavardė)		(parašas)				
2012 09							
(įrenginio tyrinėjimo data)							