



Šulinio pjūviai

Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	700			187.72	Ar yra vandens? Yra.....	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		bet.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	1.80		185.92		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objektas:  Kv.poz.nr. 1GKV-529	
				Apačia	1.75	185.97		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.75	185.97		
	Nr. 1	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.71	186.01		
						Sudarė	D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)	
						Patikrino	K. Taraškevičė (v. pavardė) (parašas)	
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)		