



Situacijos schema

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			187.82	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	1.90		185.97	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.85	185.92	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.85	185.92	

Objektas:

Sudarė

Patikrino



KRIANTA
GROBŽINIŲ RATAVINIŲ ĮRANGA
Kv. paž. nr. 1GKV-529

D. Aleksandravičius
(v. pavardė)

K. Taraškevič
(v. pavardė)

(parašas)

(parašas)

2012 11

(įrenginio tyrinėjimo data)