




Šulinio pjūviai


Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700			187.01	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2.07		184.94	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.96	185.05	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.00	185.01	
Objektas:						 Kv. poz. nr. 1GKV-529	
Sudarė	D. Aleksandravičius		 (parašas)				
	(v. pavardė)						
Patikrino	K. Taraškevič		 (parašas)				
	(v. pavardė)						
2012 09						(įrenginio tyrinėjimo data)	