




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ... 4 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		188.54	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.85	186.69	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 1.80	186.74
	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 1.80	186.74
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 1.80	186.74
					Objektas: KRIANTA Kv. paž. nr. 1GKV-529
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraskevicius (v. pavardė) (parašas)
					2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)