

76/30-0063 (210-D-1)
(planšeto nomenklatūra)

S


Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			185.48	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.00		185.48	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.00	183.48	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.00	183.48	

Objektas:

KRIANTA

GEOTECHNINIŲ TYRINĖJIMŲ ĮMONĖ

Kv. paž. nr. 1GKV-529

Sudarė

Patikrino

D. Aleksandravičius	
(v. pavardė)	(parašas)
K. Taraskevič	
(v. pavardė)	(parašas)

2012 11

(įrenginio tyrinėjimo data)