



Šulinio pjūviai

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		185.30	Ar yra vandens? nėra
Žemė					Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	1.80	183.50	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.80 183.50
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.80 183.50
Objektas:					KRIANTA Kv. paz. nr. 1GKV-529
Sudarė					D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)