




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diamet- ras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.				186.75	Ar yra vandens? ...Yra	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos							Pastabos	
Dugnas								
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	1.82	184.93		
				Apačia				
	Nr. 2	PE	110	Viršus	1.82	184.93		
				Apačia				
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.82	184.93		
				Apačia				
Objektas:  Kv.paz.nr. 1GKV-529								
Sudarė	D. Aleksandravičius							
	(v. pavardė)		(parašas)					
Patikrino	K. Taraškevič							
	(v. pavardė)		(parašas)					
2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)								