




Šulinio pjūviai


Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	700			186.84	Ar yra vandens? Yra.....		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		bet.					Pastabos		
Dugnas		bet.	1000	2.20		184.64			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529		
				Apačia	2.20	184.64			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2.20	184.64			
	Nr. 1	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.20	184.64			
							Sudarė	D. Aleksandravičius	
								(v. pavardė)	(parašas)
							Patikrino	K. Taraškevič	
								(v. pavardė)	(parašas)

2012 09
(įrenginio tyrinėjimo data)