




76/30-0063 (210-D-1)
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			186.96	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.10		184.86	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.10	184.86	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.10	184.86	

Objektas:

Sudarė

Patikrino



2012 11

(įrenginio tyrinėjimo data)