



Šulinio pjūviai

Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diamet- ras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	700			185.77	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		bet.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	2.15		183.62		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529	
				Apačia	2.15	183.62		
	Nr. 1	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.11	183.66		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.15	183.62		
						Sudarė	D. Aleksandravičius	
							(v. pavardė)	
						Patikrino	K. Taraškevič	
							(v. pavardė)	
						2012 09		
						(įrenginio tyrinėjimo data)		