

Nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 73 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Šalčios g.)
(objekto adresas)

76/30-0064 (210-D-1)
(planšeto nomenklatūra)


Š





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? nėra Ar yra dujų? nėra Pastabos
Dangtis		ket.	315			187.30	
Žemė							
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	2.30		185.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			Objektas: KRIANTA Kv.paz.nr. 1GKV-529
				Apačia	2.30	185.00	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.30	185.00	
							Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
							Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
							2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)