

Nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 85 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Karaliaus Šulinio g.)
(objekto adresas)


76/30-0064 (210-D-1)
(planšto nomenklatūra)





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		190.93	Ar yra vandens? nėra
Žemė					Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	2.25	188.68	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	
				2.25	188.68
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	
				2.25	188.68
					Objektas: KRIANTA Kv. paz. nr. 1GKV-529
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)