




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		191.71	Ar yra vandens? nėra
Žemė					Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	3.00	188.71	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	3.00 188.71
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	3.00 188.71
Objektas:					KRIANTA Kv. paz. nr. 1GKV-529
Sudarė					D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)