

Nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 93 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Karaliaus Šulinio g.)
(objekto adresas)


76/30-0064 (210-D-1)
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		191.66	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	3.05	188.61	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	3.02 188.64
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	3.02 188.64
					Objektas: KRIANTA GEOGRAFINIŲ MATAVIMŲ ĮMONĖ Kv.paz.nr. 1GKV-529
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)