






Šulinio pjūviai

Situacijos schema


Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	700			191.05	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		bet.					Pastabos		
Dugnas		bet.	1000	2.50		188.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2.50	188.55			
	Nr. 1	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.46	188.59			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2.50	188.55			
								Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529	
									Sudarė
							Patikrino		

D. Aleksandravičius	
(v. pavardė)	
K. Taraškevič	(parašas)
(v. pavardė)	

2012 09
(įrenginio tyrinėjimo data)