




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.				191.34	Ar yra vandens? ...Yra
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus Apačia	2.44	188.90
	Nr. 2	PE	110	Viršus Apačia	2.44	188.90
	Nr. 3	PE	32	Viršus Apačia	2.44	188.90
Objektas:						 Kv. paž. nr. 1GKV-529
Sudarė						D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino						K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)