

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Karaliaus Šulinio g.)
(objekto adresas)

76/30-0064 (210-D-2)
(planšeto nomenklatura)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		191.51	Ar yra vandens? nėra
Žemė					Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	2.50	189.01	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2.50 189.01
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	2.50 189.01
Objektas:					KRIANTA Kv. paž. nr. 1GKV-529
Sudarė					D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)