

Nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 56 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Karaliaus Šulinio g.)
(objekto adresas)

76/30-0064 (210-D-2)
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315			190.50	Ar yra vandens? nėra
Žemė						Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC					Pastabos
Dugnas	PVC	315	2.50		188.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.50	188.00
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.50	188.00
						Objektas: KRIANTA Kv. paž. nr. 1GKV-529
						Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
						2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)