



76/30-0065 (210-D-2)
(planšeto nomenklatūra)

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			191.78	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.20		189.58	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.20	189.58	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.20	189.58	

Objektas: 

Kv. paž. nr. 1GKV-529

Sudarė D. Aleksandravičius (parašas)

Patikrino K. Taraškevič (parašas)

2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)