



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315			191.36	Ar yra vandens? nėra
Žemė						Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC					Pastabos
Dugnas	PVC	315	2.00		189.36	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.00	189.36
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.00	189.36
						Objektas: KRIANTA Kv. paž. nr. 1GKV-529
						Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
						2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)