




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diamet- ras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			191.80	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.35		189.45	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.35	189.45	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.35	189.45	
Objektas:						 Kv. paž. nr. 1GKV-529	
Sudarė	D. Aleksandravičius						
	(v. pavardė)		(parašas)				
Patikrino	K. Taraškevič						
	(v. pavardė)		(parašas)				
						2012 11	
						(įrenginio tyrinėjimo data)	