




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? nėra Ar yra dujų? nėra Pastabos
Dangtis	ket.	315			185.20	
Žemė						
Sienos	PVC					
Dugnas	PVC	315	2.20		183.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.20	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.20	
Objektas:						KRIANTA Kv. paz. nr. 1GKV-529
Sudarė						D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino						K. Taraskevičius (v. pavardė) (parašas)
2012 11						(įrenginio tyrinėjimo data)