

VANDENTIEKIO

šulinio

Nr. () 22 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

SALININKAI

MOLINĖ

211-C-14

(Miestas)


(Gatvė)

(Planuoto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		172,45	(Medžiaga, kiekis)
Siena			0,0	172,45	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,26	170,19	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	KET 150	Viršus 2,00	170,45	
	Nr. 2	KET 150	Apačia 2,00	170,45	
	Nr. 3	PLIEN 40	Viršus 2,05	170,40	
	Nr. 4	PLIEN 40	Apačia 2,05	170,40	
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-12169
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					20.07 m...03...mėn...d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)