

VANDENTIEKIO

Šulinio

Nr. () 78 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

SALININKAI

MOLINĖ

211-C-14

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon. m)

PRIRŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalus

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172,17	Ar yra vandens?
Gema			0,0	172,17	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2,26	169,91	
Pavadinimas	Nr. 1	KET	150	Viršus 2,06	170,11
				Apačia	
	Nr. 2	KET	150	Viršus 2,06	170,11
				Apačia	
	Nr. 3	PLIEN	40	Viršus 2,08	170,09
				Apačia	
	Nr. 4	PLIEN	40	Viršus 2,08	170,09
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-12767

Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrinė [signature] (parašas) (pavardė)

20.07 m...03...mėn...d.

(Inžinierio tyrinėjimo data)