

Vanden tie kis

kameros

Nr. () 111 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

(Gatvė)

227-B-13




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650			Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatabos <i>Užpietos</i>
Dūgnas	bet.				<i>2 vyrai</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl.</i> 1000	Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	<i>pl.</i> 400	Viršus Apačia		
	Nr. 3	<i>pl.</i> 1000	Viršus Apačia		Objekto Nr. <i>01-7-44315</i>
	Nr. 4	<i>pl.</i> 400	Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	<i>pl.</i> 1000	Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6	<i>pl.</i> 1000	Viršus Apačia		2003 m. <i>21. mėn. 13 d.</i>
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)