


Vandens tiekimas Nr. (1) 191 KORTELĖ *227-B-1*
 ([renginio pavadinimas] (abrisė) (plane) Planšeto nomenkl.


Vilnius, A. Pauveriai
 ([renginio pastatymo metal] (Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :


(Matmenys duoti cm)



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

B) 135,14

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	ket	600		135.16
Žemė	gumut		0.00	135.16
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1.64x3.25	2.90	132.26

Lipynės ... 7 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

.....

.....

.....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-0856

Sudarė *Dr. D. D. D.*
(parašas) (pavardė)Patikrino *Dr. P. P. P.*
(parašas) (pavardė)1975 m. VII mėn. 8 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzažiai

Nr. 1	ket	400	Viršus	2.10	133.06
Nr. 2	ket	400	Apačia	2.10	133.06
Nr. 3	ket	50	Viršus	2.25	132.91
Nr. 4	ket	150	Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		