



23

ITI Nr. 91^d

F. Kanalizacija		šulinio		Nr. (25) 196 KORTELE		
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		227-B-1		
Vilnius		Alorino		(Planšeto nomenklatura)		
(Miestas)		(Gatvė)				
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis	(0,00)					
	(0,30)					
Horizontalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		135,57	Ar yra vandens? <i>4,19</i>
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	1100	6,27	129,30	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2		Apačia			
	Nr. 3		Viršus			Objekto Nr. <i>01-2-5670</i>
	Nr. 4		Apačia			Sudarė <i>Elm...</i> <i>Elm...</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus			Patikrino <i>...</i> <i>...</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Apačia			19 <i>90</i> m. <i>11</i> mėn. <i>12</i> d.
	Nr. 7		Viršus			(Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7		Apačia			