



Karštas vanduo šulinio Nr. (10) 33 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius *Alonino* 227-B-1
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Karštas vanduo</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		# 136,62	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos B-139, 17
Dūgnas	bet.	1,50	2,33	134,29	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 25	Viršus 1,58	135,04	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>227-B-1</i>
	Nr. 2	pl 25	Viršus 1,58	135,04	
	Nr. 3		Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		
					Sudarė <i>P. K...</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>P. K...</i> (parašas) (pavardė)
					1990 m. mėn. 12 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)