

Razitas vanduo kameros Nr. (*8*), *91* KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius *Alorino*
 (Miestas) (Gatvė) *227-B-1*
 (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
 (600)
 (952)
 1:3 4:6

Horizontalinis
 2:00
 (140)
 1
 2
 3
 (960)
 (200)
 4:56 2:00

X | 13924,86
 y | 21228,58

X | 13924,75
 y | 21229,72

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		# 136,42	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba B-136,96
Dūgnas	bet.	200, 2,60	243	133,99	
Vamzdžiai	Nr. 154	pl 25	Viršus 163	134,79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-2-5670</i> Sudarė <i>K. K.</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>K. K.</i> (parašas) (pavardė) 1990 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 215	pl 25	Viršus 163	134,79	
	Nr. 316	pl 20	Viršus 163	134,79	
	Nr.		Viršus		
	Nr.		Viršus		
	Nr.		Viršus		
	Nr.		Viršus		
	Nr.		Viršus		