

<u>Karštas vanduo</u> (Komunikacija)		šulinio		Nr. (<u>7</u>) <u>102</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) <u>Alomino</u>		<u>227-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)					
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS					

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kortelės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>136,13</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba <u>B-136,81</u>
Dūgnas		bet.	<u>1,50</u>	<u>2,03</u>	<u>134,10</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>25</u>	Viršus <u>1,53</u>	<u>134,60</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>227-B-2</u>
				Apačia		
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>25</u>	Viršus <u>1,53</u>	<u>134,60</u>	
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
Nr. 5			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
Nr. 7			Viršus			
			Apačia		19 <u>90</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	