

15

Kaistas vamduo
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Įrenginio pavadinimas)
A/lenino
(Gatvė)

Nr. (2) 15 KORTELE
227 B-2
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Y | 13972,45
y | 21301,54
4/6

Y | 13970,87
y | 21301,50

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . <u>Kortelės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>137,39</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba <u>B-138,02</u>
Dūgnas		bet.	<u>2,00</u> 2,00	<u>2,32</u>	<u>135,07</u>	
Vamzdžiai	Nr. <u>144</u>	<u>pl</u>	<u>25</u>	Viršus <u>1,58</u> Apačia	<u>135,81</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. <u>215</u>	<u>pl</u>	<u>25</u>	Viršus <u>1,58</u> Apačia	<u>135,81</u>	
	Nr. <u>316</u>	<u>pl</u>	<u>20</u>	Viršus <u>1,58</u> Apačia	<u>133,81</u>	Objekto Nr. <u>01-2-5870</u>
	Nr.			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. K...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.			Viršus Apačia		Patikrino <u>P. K...</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.			Viršus Apačia		199 <u>0</u> m. ... <u>12</u> mėn. (<u>2</u> d.)
	Nr.			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr.			Viršus Apačia		