

11

Vanden tikis kameros Nr. (48) 19/ KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Monino 227-B-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kortelė</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		<u>136,52</u>	Ar yra vandens?	
Žemė					Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastaba <u>A-136,52</u>	
Dūgnas	bet.	<u>2,50 x 2,00</u>	<u>2,72</u>	<u>134,80</u>		
Vamzdynai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 1,92</u> <u>Apačia 134,60</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.2.56.70</u>	
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 1,92</u> <u>Apačia 134,60</u>		
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		
Sudarė <u>P. K...</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>P. K...</u> (parašas) (pavardė)	
1992 m. mėn. 12 d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						