

18



Razaitas vanduo kameros Nr. (1) 62^a KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Alomino 227-B-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Lipynės <u>Kopėdžios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		136,61	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	2,00	2,15	134,46	
Vaszdžiai	Nr. 1:4	pl	20	Viršus 1,48 Apačia 135,13	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2:5	pl	25	Viršus 1,48 Apačia 135,13	
	Nr. 3:6	pl	25	Viršus 1,48 Apačia 135,13	Objekto Nr. <u>227-B-2</u>
	Nr. 7	pl	25	Viršus 1,45 Apačia 135,16	
	Nr. 8	pl	25	Viršus 1,45 Apačia 135,16	Sudarė <u>P. K.</u> <u>K. K.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 9	pl	20	Viršus 1,45 Apačia 135,16	
	Nr.			Viršus Apačia	Patikrino <u>K. K.</u> (parašas) (pavardė)
1992 m. ... 11 ... mėn. 12 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)