


Nr.(_____) 136 KORTELE


230-B-1 (76/30-0144)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	150			174.62
Žemė		Gruntas		0.00		174.62
Sienos						
Dugnas				2.42		172.20
Vamzdžiai	Nr. 1	K. K.	200	Viršus	2.42	172.20
				Apačia	2.62	172.00
	Nr. 2	K. K.	200	Viršus	2.42	172.20
				Apačia	2.62	172.00
	Nr. 3	PE	32	Viršus	2.42	172.20
				Apačia	2.45	172.17
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6053159.64$; $Y = 580832.59$

UAB "Kelvista"

Objekto nr. _____

Sudarė 

Parašas E. Goldikas

Pavardė

Patikrino _____

Parašas

Pavardė

2015-10-12

(irenginio tyrinėjimo data)