

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 133 KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Salininkai, Melioratorių g.
(gatvė)


76/30 – 0145, 230-B-2
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		173.06	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	300	1.86	171.20	
Vamzdžiai			Viršus		RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503
			Apačia		
	Nr. 1	PE	63		
			Viršus		
			Apačia	1.86	
	Nr. 2	PVC	160		
			Viršus		
			Apačia	1.86	
	Nr. 3	PVC	110		
			Viršus		
			Apačia	1.86	
			Viršus		Objektas:
			Apačia		
			Viršus		Sudarė
			Apačia		
			Viršus		R. Grigas (v. pavardė)
			Apačia		
			Viršus		(parašas)
			Apačia		
			Viršus		2015 10 27 (įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		