

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 138 KORTELE

Vilnius
(miestas)

Salininkai, Melioratorių g.
(gatvė)


76/30 - 0145, 230-B-2
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650			172.40	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos	bet.					Pastabos
Dugnas	bet.	1500	2.00		170.40	
Vamzdžiai			Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV - 503
			Apačia			
	Nr. 1	met.	100	Viršus		
				Apačia	1.40	
	Nr. 2	PE	63	Viršus		Objektas:
				Apačia	1.70	
			Viršus			
			Apačia			
			Viršus			Sudarė
			Apačia			
						R. Grigas (v. pavardė)
						(parašas)
						2015 10 27 (įrenginio tyrinėjimo data)