

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Melioratorių
(gatvė)

Kortelė Nr. 142


76/30-0145 (230-B-2)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6053123.60
y= 581149.28

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	170.31	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė	—	—	0.00	170.31	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	LAS07
				Apačia 1.08	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia 1.08	
	Nr.3			Viršus	Objektas: Melioratorių g.21a
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė: A. Venclovas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2019 m. 04 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrenginio tyrimo data)
				Apačia	