

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 82A KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Salininkai, Melioratorių g.
(gatvė)


76/30 – 0145, 230-B-2
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	315			173.85	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų? Pastabos	
Sienos		PVC						
Dugnas		PVC	315	2.57		171.28		
Vamzdžiai				Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503	
				Apačia				
	Nr. 1	PVC	110	Viršus				
				Apačia	2.32	171.53		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.57	171.28		
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1.57	172.28		
				Viršus			Sudarė	R. Grigas
				Apačia				(v. pavardė)
			Viršus					
			Apačia					
			Viršus					
			Apačia					
							2015 01 21 (įrenginio tyrinėjimo data)	