

Nuotekos
(Komunikacija)

Gešinio Šulins
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 83 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Melioratorių
(Gatvė)

76/30-0145 (230-B-2)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>7</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos $X = 6053177.17$; $Y = 581071.12$
Dangtis		Ketus	670			173.57	
Žemė		Asfaltas		0.00		173.57	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas	1500	2.38		171.19	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	110	Viršus	1.78	171.79	UAB "Krianta"
				Apačia	1.98	171.59	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.37	171.20	
				Apačia	2.57	171.00	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  A. Tokarevas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2014 m. sausio 8 d.
				Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)