

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 87 KORTELE

Vilnius
(miestas)

Salininkai, Melioratorių g.
(gatvė)


76/30 - 0145, 230-B-2
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		173.04	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	1.13	171.91	
Vamzdžiai			Viršus		RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV - 503
			Apačia		
	Nr. 1	PVC	110	Viršus	
			Apačia	1.13	
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	Objektas:
			Apačia	1.13	
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		Sudarė R. Grigas
			Apačia		
			Viršus		(v. pavardė)
			Apačia		(parašas)
					2015 01 21 (įrenginio tyrinėjimo data)