

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 89 KORTELE

Vilnius
(miestas)

Salininkai, Melioratorių g.
(gatvė)


76/30 – 0145, 230-B-2
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	315			173.61	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	315	1.24		172.37		
Vamzdžiai				Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503	
				Apačia				
	Nr. 1	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.24	172.37		
	Nr. 2	PVC	110	Viršus				
				Apačia	1.24	172.37		
				Viršus			Objektas:	
				Apačia				
				Viršus			Sudarė	R. Grigas
				Apačia				(v. pavardė)
			Viršus				2015 01 21 (įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia					